



Nombre del Servidor Público

HIPOLITO URIBE ABRIN

Con el Puesto de

TECNICO NO ESPECIALIZADO

Credencial Núm.

Asignado a la Dirección

DIRECCION DE CONSTRUCCION

COMISIONADO A: **TAMBACA, MPIO. DE TAMASOPO; EL JABALI, MPIO. DE AQUISMON; PTAR. CABECERA MPAL. XILITLA; CABECERA MPAL. SAN ANTONIO; CABECERA MPAL. TANLAJAS; SANTA MARTHA, EL PEÑON Y CABECERA MPAL. TAMUIN, S.L.P.**

el (los) día (s)

26 AL 28

de

ENERO

de

2022

con

número de Oficio

CEA/DC/2022/007

Con el objeto de:

SEGUIMIENTO A OBRAS EJECUTADAS POR MUNICIPIOS Y CEA- HUASTECA (ZONA HUASTECA TODO EL DIA)

Resultando de mi comisión lo siguiente;

26 DE ENERO DE 2022

HOY SE VISITO PTAR EN LA COMUNIDAD DE TAMBACA, DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO FALTA TERMINACION EN LAGUNAS DE HUMEDAL CONTRATO DE CFE LIMPIEZA EN CARCAMO DE LLEGADA CUENTA CON MUCHA MALEZA NO ESTA FUNCIONANDO; EL JABALI, MPIO. DE AQUISMON SE VISITO PTAR. DONDE FALTAN COMO 600 METROS DE DRENAJE SANITARIO HASTA LLEGADO A CARCAMO DE BOMBEO PARA LAGUNAS, DESCARGAS Y CONTRATO DE SERVICIO ELECTRICO EL RECORRIDO SE REALIZO CON SEÑORA MARIA VAZQUEZ MTZ.

27 DE ENERO DE 2022

EL DIA DE HOY SE VISITO LA PTAR. DE CABECERA MUNICIPAL DE XILITLA QUE NO ESTA EN OPERACIÓN NI TERMINADA FALTA TERMINAR COLADOS DE PARTE SUPERIOR DE LA PLANTA, TAMBIEN TERMINAR CONTRATOS DE CFE. ; EL LEJEN MPIO. DE SAN ANTONIO DONDE ESTA OBRA NO ESTA TERMINADA FALTA MALLA PERIMETRAL DE TANQUE SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LINEA DE CONDUCCION Y RED SOLO ESTAN INSTALADOS 33 TUBOS DE FOGO DE 2" ; EN TANQUE DE AGUA POTABLE DEL MPIO. DE TANLAJAS SE ESTA TRABAJANDO CORRIENDO UNOS DETALLES DEL TANQUE; EN LINEA DE CONDUCCIO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN FCO. TANCUAYALAB, SE CUENTA CON DOS ETAPAS DE LA 1a SON 5300 MTS.Y LA 2a 6 KM. APROX. LA CUAL SOLO ESTA LA INSTACION DE TUBERIA SIN OPERAR.

28 DE ENERO DE 2022

EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN SE REVISO DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA SI ESTA FUNCIONANDO BIEN PRIMERA ETAPA; EN TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE NUEVO AQUISMON SOLO FALTA LIMPIEZA DE ESTE LUGAR NOS TRASLADAMOS A SANTA MARTHA AL REBOMBEO PARA LAS COMUNIDADES DE AURELIO MANRRIQUEZ Y PONCIANO DONDE FALTA ENERGIA ELECTRICA Y INSTALACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE SIN FUNCIONAR. NOTA: EL RECORRIDO SE REALIZO CON EL ING. EFREN RUELAS PALOMERA DIRECTOR DE CONSTRUCCION.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

EFREN RUELAS PALOMERA
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

HIPOLITO URIBE ABRIN
TECNICO NO ESPECIALIZADO