



CEA

COMISIÓN EJECUTIVA DEL AGUA

INFORME DE COMISION

CEA/DC/046/2022.

Nombre del Servidor Público BASILIO HERNÁNDEZ RAMOS, EAO (18)

Con el Puesto de TÉCNICO ESPECIALIZADO, Credencial Núm. _____

Adscrito a la Dirección DE CONSTRUCCIÓN

Comisionado a PTAR de Rioverde; PTAR de San Ciro de Acosta; PTARs de Santa Catarina; PTAR de Rayón; PTAR de Cardenas; PTAR de Villa Juárez y PTAR de Cerritos, S.L.P.

el (las) día (s) del 08 al 09 de junio de 2022. con

número de Oficio CEA/DC/046/2022. Con el objeto de: _____

Verificación de Estado que guardan las PTARs de los municipio de la Zona Media Zona Rural Todo el día

Resultando de mi comisión lo siguiente:

miércoles, 08 de junio de 2022

El día de hoy se hace recorrido desde la ciudad de SLP hasta el municipio de Rioverde, iniciando con la caseta reguladora y la PTAR que da servicio a Rioverde, Cd, Fernández y el Refugio, posteriormente, se visitó la PTAR de San Ciro de Acosta; de ahí se hizo visita de las dos PTARs existentes en la localidad de Santa María Acapulco en el municipio de Santa Catarina. Este día se logran visitar un total de cinco plantas de tratamineto.

Jueves, 09 de junio de 2022

El día de hoy se continua el recorrido de iniciando en la PTAR de Rayón; posteriormente se visitó la PTAR de Cardenas; después, la PTAR de Villa Juárez y finalmente la PTAR de Cerritos. Lograndose recorrer 4 plantas de trastamiento en este día y hacer el regreso a la Ciudad de SLP.

En este recorrido se visitó un total de nueve plantas de tratamiento en diferentes municipios de la zona media. Se anexa tabla con los datos de las plantas.

| # | Saneamiento | Localidad | G, M, S.s | Fecha | Hora | Observaciones |
|---|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------|-------|---|
| 1 | Cárcamo | Cabecera Municipal, Rioverde / Cd. | 21 55 18.6 N, 99 58 09.5 O | 08-may | 11:20 | Operando óptimamente (Requiere ampliar capacidad). |
| | PTAR | Fernández | 21 56 34.1 N, 99 57 11.1 O | | 12:23 | |
| 2 | PTAR | Cabecera Municipal San Ciro de Acosta | 21 38 49.6 N, 99 48 46.5 O | 08-may | 14:51 | Operando deficientemente (sin cloración) Descarga a arroyo. |
| 3 | PTAR | 2 Santa Ma. Acapulco, Santa Catarina | 21 28 32.5 N, 99 26 27.8 O | 08-may | 16:40 | Sin Operar (abandonada) Descarga a arroyo. |
| 4 | PTAR | 1 Santa Ma. Acapulco, Santa Catarina | 21 28 34.6 N, 99 26 45.2 O | 08-may | 16:55 | Sin Operar (abandonada) Descarga a arroyo. |
| 5 | Laguna | Santa Catarina | 21 39 25.1 N, 99 29 39.0 O | 08-may | 18:45 | Solo es una laguna. Requiere completar el tratamiento. |
| 6 | PTAR | Rayón | 21 49 59.6 N, 99 37 54.5 O | 09-may | 08:32 | Sin Operar (abandonada) Descarga a arroyo. |
| 7 | PTAR | Cárdenas | 21 58 39.4 N, 99 39 16.8 O | 09-may | 09:55 | Operando óptimamente (Requiere ampliar capacidad). |
| 8 | PTAR | Villa Juárez | 22 18 38.4 N, 100 14 51.7 O | 09-may | 13:42 | Sin Operar (abandonada) Descarga a arroyo. |
| 9 | PTAR | Cerritos | 22 24 38.5 N, 100 16 11.1 O | 09-may | 14:30 | Operando deficientemente (sin cloración) Descarga a arroyo. |

Elaborado este informe el día **lunes, 13 de junio de 2022**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

ING. EFREN RUELAS PALOMERA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

BASILIO HERNÁNDEZ RAMOS
TÉCNICO ESPECIALIZADO