


Nombre del Servidor Público Gerardo Izquierdo Sanchez
Con el Puesto de Jefe de Sección Credenci N/A
Adscrito a la Dirección Dirección de Construcción
COMISIONADO A: Gogorron Mpio. De Villa de Reyes
el (los) día (s) 21 de Febrero de 2019 con
número de Oficio DC/DSUP/19/192 Con el objeto de:

Resultando de mi comisión lo siguiente;

21 de Febrero de 2019

El día de hoy se visitó la obra de Planta de Tratamiento en el Centro Vacacional Gogorron, a esta visita se citó al contratista quien estuvo ejecutándola para verificar unas fallas en la geomembrana que se colocó, se aclaró al contratista el punto donde se supone esta la faja y se le dio instrucción de que la repare lo más pronto posible, en esta verificación también estuvo personal de este centro vacacional para que estuvieran enterados de tal situación, después del recorrido se acordó que a más tardar la próxima semana se inicien los trabajos de reparación. estando las reparaciones terminadas se reiniciara las pruebas de funcionamiento para verificar que ya opere adecuadamente y dejarla operando.



HUMEDAL: EN ESTA LAGUNA SE ENCUENTRA LA FUGA (PROXIMA SEMANA INICIAN LA REPARACION SEGÚN CONTRATISTA)

posibles fajas

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERDÍCICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

Gerardo Izquierdo Sanchez

Jefe de Sección

Ing. Victor Segun Arteaga

Director de Construcción (CEA)

Comisión Estatal del Agua