

Nombre del Servidor Público ADOLFO MENDEZ VILLALON
Con el Puesto de OPERADOR ESPECIALIZADO, Credencial Núm. _____
Adscrito a la Dirección SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA
Comisionado a SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.

el (los) día (s) 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 con
número de Oficio N° CEAJEZH/19/412 Con el objeto de


RECORRIDO EN REDES Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROAGUA APARTADO RURAL 2019) DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA (ZONA RURAL, TODO EL DIA)

Resultando de mi comisión lo siguiente:

LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 SE REALIZÓ EL TRASLADO HACIA EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR RECORRIDOS Y VERIFICAR LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA HACE 2 AÑOS DEL NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE SE VERIFICO EL CÁRCAMO, CASETA DE CONTROL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE AGUAS CLARAS Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA; PARTICIPANDO PERSONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS, PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO. TAMBIÉN SE REALIZÓ RECORRIDO EN LAS LOCALIDADES DE CHUPADEROS, SAN LUISITO Y LA CEIBA EN DONDE ESTE AÑO SE CONSTRUIRÁN LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

Elaborando este informe el día 19 de Noviembre de 2019

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.


ADOLFO MENDEZ VILLALÓN
OPERADOR ESPECIALIZADO


CRISÓFORO FLORES MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE ENLACE OFICINA ZONA HUASTECA