



Nombre del Servidor Público ADOLFO MENDEZ VILLALÓN  
Con el Puesto de OPERADOR ESPECIALIZADO, Credencial Núm. \_\_\_\_\_  
Adscrito a la Dirección SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA  
Comisionado a EL NARANJO, TAMASOPO, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA Y XILITLA, S.L.P.

el (los) día (s) 23, 25 Y 26 DE ENERO DE 2021 con  
número de Oficio N° CEA/EZH/2021/020-1 Con el objeto de

**RECORRIDO EN LA OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA OBRERA, EN EL NARANJO; VISITA DE OBRA EN LA PTAR DE TAMBACA, TAMASOPO; VISITA DE OBRA EN LA POTABILIZADORA DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA; VISITA DE OBRA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XILITLA (ZONA, RURAL TODO EL DIA)**

Resultando de mi comisión lo siguiente,


EL DÍA SABADO 23 ENERO DE 2021 SE REALIZÓ EL TRASLADO A LAS 8:00 AM HACIA EL MUNICIPIO DE EL NARANJO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LOS TRABAJOS PENDIENTES DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE LA OBRA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA OBRERA Y EL TRAMITE ELÉCTRICO QUE SE LLEVA ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POSTERIORMENTE SE REALIZÓ EL TRASLADO HACIA LA LOCALIDAD DE TAMBACA EN EL MUNICIPIO DE TAMASOPO EN DONDE SE TOMÓ EVIDENCIA DEL AVANCE DE LOS TRABAJOS MEDIANTE EQUIPO ESPECIALIZADO (DRONES). SE REALIZÓ RECORRIDO Y SE LE INDICARON A LA CONTRATISTA DETALLES PARA EL MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS. EL REGRESO A CD VALLES SE REALIZÓ A LAS 2:30 PM LLEGANDO A LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA A LAS 4:00 PM.

EL DÍA 25 DE ENERO DE 2021 SE REALIZÓ EL TRASLADO A LAS 8:00 AM HACIA EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR RECORRIDO CON EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA EN LA OBRA DE LA POTABILIZADORA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA. SE EFECTUÓ LA REVISIÓN OCULAR, LA VERIFICACIÓN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y CONSIDERADOS EN EL FINIQUITO DE OBRA. SE HIZO UN LEVANTAMIENTO EN LAS ESTRUCTURAS Y SE VERIFICÓ LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS. POSTERIORMENTE SE REALIZÓ RECORRIDO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TANLAJAS PARA LA VERIFICACIÓN DEL AVANCE EN EL CONTRATO DE REHABILITACIÓN. EL REGRESO A CD VALLES SE REALIZÓ A LAS 6:00 PM LLEGANDO A LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA A LAS 7:00 PM.

EL DÍA 26 DE ENERO DE 2021 SE REALIZÓ EL TRASLADO A LAS 8:00 AM HACIA EL MUNICIPIO DE XILITLA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR RECORRIDO PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS DE LA TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE EFECTUÓ LA REVISIÓN OCULAR, LA VERIFICACIÓN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y CONSIDERADOS EN ESTIMACIONES. SE HIZO UN LEVANTAMIENTO EN LAS ESTRUCTURAS Y SE VERIFICÓ LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS. EL REGRESO A CD VALLES SE REALIZÓ A LAS 3:00 PM LLEGANDO A LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA A LAS 4:00 PM.

Elaborando este informe el día 27 de Enero de 2021

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

  
ADOLFO MENDEZ VILLALÓN  
OPERADOR ESPECIALIZADO

  
CRISÓFORO FLORES MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE ENLACE OFICINA ZONA HUASTECA

