

Nombre del Servidor Público ING. JOAQUIN G. ALBA CABALLERO  
Con el Puesto de ASISTENTE ESPECIALIZADO Núm. De empleado: 191  
Adscrito a la Dirección DIRECCION TECNICA

COMISIONADO A: CD. VALLES, SAN MARTIN CHAUCHICUAUTLA, SAN VICENTE TANCUAYALAB, TAMUÍN , TANLAJAS, S.L.P.  
el (los) día (s) DEL 21 AL 25 de FEBRERO de 2021 con \_\_\_\_\_  
número de Oficio DC/SGP/2021/0059 Con el objeto de: \_\_\_\_\_

**VISITA Y RECORRIDO DE OBRAS EN PROCESO EN EL MPIO DE SAN MARTIN CHALCH., EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CUAYALAB, TANLAJAS Y TAMUÍN, ATENDER LA VISITA DE PERSONAL DE AUDITORIA DE LA ASE QUE VISITARÁ LA POTABILIZADORA EN LA PUERTA PERTENECIENTE A SAN MARTIN, SONA RURAL TODO EL DIA.**

Resultando de mi comisión lo siguientes:

**21 DE FEBRERO DE 2021**

SE REALIZÓ EL DIA DE HOY DOMINGO EL TRASLADO A CD. VALLES PARA PODER ESTAR TEMPRANO EN LA OBRA CON EL PERSONAL DE LA AUDITORIA DE LA ASE QUE VIENE A REVISAR EL ESTADO ACTUAL Y ALGUNOS CONCEPTOS QUE NO SE HABIAN PODIDO MEDIR, POR LO QUE FUE NECESARIO QUE SE SOLICITARA OTRA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, PARA ÉSTA OBRA SE TIENE PROGRAMADA LA INTERVENCION DEL CONTRATISTA PARA QUE PUEDA DILUCIDAR LOS FALTANTES DE LA MISMA O PODER ACORDAR LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN.

**22 DE FEBRERO DE 2021**

SE REALIZÓ EL TRASLADO AL ENTRONQUE A XILTILA PARA PASAR POR EL AUDITOR QUIEN REALIZÓ EL MOVIMIENTO EN EL VEHICULO DE LA CEA, CON CRISOFOR FLORES, ADOLFO MENDEZ, Y UN SERVIDOR EL C. OSCAR MARTINEZ, QUIEN LLEVA EL PROCESO DE REVISION DE LAS OBRAS DE ESTE SECTOR, EN LA VISITA A LA PUERTA SE PUDO REVISAR QUE EN OBRA SE ENCUENTRAN 8 BATERIAS DE 12, SE REVISÓ EL AVANCE DEL MURO DE MAMPOSTERÍA QUE SE VENÍA REALIZANDO EN ESTOS DIAS Y ALGUNAS CONSIDERACIONES CON LA CIMBRA APARENTE Y APLANADOS EN MUROS, LO CUAL AUN SE ESTARÍA EN LA POSIBILIDAD DE UNA DEVOLUCION DE UN POCO MAS DE CIENTO MIL PESOS, PRODUCTO DEL ANTICIPO. ASIMISMO SE REVISÓ LA OBRA DE XILTILA ENCONTRANDO AL PARECER MEJORES RESULTADOS.

**23 DE FEBRERO DE 2021**

EL DIA DE HOY POR INSTRUCCIONES DEL BQ. CRISOFORO FLORES MARTINEZ, ME TRASLADO DE REGRESO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CEA A TRAER UNOS DOCUMENTOS COMO ESTIMACIONES DEL VERDE Y DE TAMUÍN QUE HABÍAN QUEDADO PENDIENTES, MISMAS QUE FUERON ENTREGADAS HASTA EL SIGUIENTE DIA DADO A QUE SE CIERRA A LAS 2 P.M. LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN PLANEACION. POR OTRA PARTE SE DEJÓ HOY POR LA TARDE EL VEHICULO PICK UP TC 5956 E SILVERADO COLOR GRIS PLATA PARA SU MANTENIMIENTO Y AL REPOSICION DE BUJES, ALINEACION BALANCEO Y CMABIO DE BALATAS DELANTERAS.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

Comisionado

  
ING. JOAQUIN G. ALBA CABALLERO  
RESIDENTE DE OBRA

Vo.Bo

  
ING. ROBERTO RESENDIZ GALVÁN  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION