

Nombre del Servidor Público EAO. LUIS ALBERTO GAYTAN ALMANZA
Con el Puesto de SUPERVISOR DE OBRA, Credencial Núm. _____
Adscrito a la Dirección _____
Comisionado a SUPERVISION DE OBRA

LOCALIDAD DE ESCALERILLAS, MPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ASENTAMIENTO MINAS DE SAN PEDRO, MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANOS SANCHEZ, S.L.P. LOCALIDAD DE EL COYOTE, MPIO DE VILLA HIDALGO S.L.P. LOCALIDAD DE CORTE PRIMERO MPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. (ZONA RURAL TODO EL DIA).

el (los) día (s) 23 al 26 de FEBRERO del 2021 con
número de Oficio _____ Con el objeto de INICIO DE OBRA

Resultando de mi comisión lo siguiente;

REPORTO QUE MI COMISION TUVO COMO OBJETIVO EL SUPERVISAR LAS OBRAS YA MENSIONADAS, VER A DETALLE LOS

ALCANCES Y AVANCES DE OBRA EJECUTADOS HASTA LA FECHA DE MI COMISION, AVANCES QUE SERAN REPORTADOS DENTRO DE LA

PROXIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A CADA PROYECTO.

23 FEB- MINAS DE SAN PEDRO, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SLP / PTAR LOCALIDAD DE ESCALERILLAS, S.L.P.

Se realizo visita a sitio en el asentamiento de MINAS DE SAN PEDRO Para dar seguimiento al avance de los trabajos, se continuan trabajos de excavacion de zanja y colocacion de tuberia, y fabricacion de pozos de visita. / Se realizo visita para verificar y dar seguimiento del avance de los trabajos en la planta de tratamiento (PTAR) escalerillas, SLP

24 FEB- LOCALIDAD DE CORTE I, MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. / MINAS DE SAN PEDRO, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SLP


Se realizo visita para dar seguimiento y verificar el termino de trabajos de las obras complementarias en la (PTAR) en la localidad de corte I, se notifico el termino de los trabajos por la empresa contratista, se inicia el proceso de finiquito. / Se realizo visita a sitio en el asentamiento de MINAS DE SAN PEDRO Para dar seguimiento al avance de los trabajos, se continuan trabajos de excavacion de zanja y colocacion de tuberia.

25 FEB- PTAR CHARCAS, S.L.P.

Se realizo visita a la PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPIO DE CHARCAS S.L.P. para atender visita ocular de inspeccion por parte de la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE), para verificar trabajos acordados para desahogo de observaciones ante este organo de fiscalizacion.

26 FEB- LOCALIDAD COYOTE MPIO VILLA HIDALGO, SLP / PTAR LOCALIDAD DE ESCALERILLAS, S.L.P.

Se realizo visita con las autoridades municipales para ver que avance se tiene respecto al problema social en la localidad que impide la conclusion de los trabajos, se ha estado dando seguimiento a esta probematica social en conjunto con las autoridades municipales / Se realizo visita para verificar y dar seguimiento del avance de los trabajos en la planta de tratamiento (PTAR) escalerillas, SLP



Elaborando este informe el día 12 de MARZO de 2021

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER

EAO. LUIS ALBERTO GAYTAN ALMANZA
EL COMISIONADO

ING ROBERTO RESENDIZ GALVAN
DIRECTOR DE CONSTRUCCION