

Nombre del Servidor Público **CRISOFORO FLORES MARTINEZ**
Con el Puesto de **SUBDIRECTOR DE ENLACE ZONA HUASTECA**, Credencial Núm. _____
Adscrito a la Dirección **DIRECCION GENERAL**
Comisionado a **SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, TAMPAMOLON CORONA Y XILITLA.**

el (los) día (s) **19, 20, 21 Y 22** de **FEBRERO** del **2021** con
número de Oficio **CEA/EZH/21/053** Con el objeto de
SEGUIMIENTO A OBRAS EN LA POTABILIZADORA DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, PTAR DE TONATICO, TAMPAMOLON CORONA Y PTAR DE XILITLA; VISITA PARA ATENCION DE AUDITORIA DE LA ASE EN LA POTABILIZADORA DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA; VISITA PARA ATENCION DE AUDITORIA DE LA ASE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XILITLA. (ZONA RURAL, TODO EL DIA).

Resultando de mi comisión lo siguiente;

El día 19 de febrero de 2021, se acude al municipio de san martin Chalchicuautila para hacer un recorrido previo a la auditoria y validar avances en la obra de la planta potabilizadora de la localidad de la puerta perteneciente al municipio antes mencionado. Al llegar al sitio se realiza un recorrido dentro de las instalaciones de la planta para registrar todo lo suministrado e instalado respecto a la infraestructura, se toman medidas de los muros, construcción de casetas y filtros instalados. Al finalizar el levantamiento se retorna a la cabecera municipal para dar parte a Codesol sobre la visita, posteriormente se retorna a ciudad valles.

El día 20 de febrero de 2021, se acude al municipio de Tampamolón corona para visitar la comunidad de Tonicato y hacer un recorrido en la planta de tratamiento y verificar sus instalaciones, se realiza un levantamiento de las observaciones y se registra información relevante para realizar el informe correspondiente, al finalizar se retorna a Ciudad Valles.

El día 21 de febrero de 2021, se realiza el traslado al municipio de Xilitla para visitar la obra de construcción de planta de tratamiento. Se inicia un recorrido partiendo desde la colonia magisterial de donde parte la ampliación de red eléctrica para alimentar la planta hasta el sitio de la ptar, se toma evidencia fotográfica de las instalaciones y del avance en la construcción de tanques y casetas. Al finalizar se retorna a Ciudad Valles.

El día 22 de febrero de 2021, en compañía de personal de la auditoria superior del estado se inicia el traslado hasta el municipio de san martin Chalchicuautila para visitar la planta potabilizadora ubicada en la localidad de la puerta, en donde se inicia un recorrido con el auditor para contabilizar volúmenes y suministros del catálogo de conceptos ejecutado en dicha obra. Una vez hecho el levantamiento por parte del auditor y aclarados algunos puntos nos trasladamos al municipio de Xilitla en donde de las misma manera se realizó un recorrido en la planta de tratamiento para registrar suministros ejecutados en obra de acuerdo al catálogo de conceptos. Al finalizar el levantamiento por parte del auditor se retorna a ciudad valles.

Elaborando este informe el día **23** de **FEBRERO** de **2021**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

CRISOFORO FLORES MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE ENLACE ZONA HUASTECA

MIRNA GUADALUPE JUAREZ SOLDEVILLA
ENCARGADA DE DESPACHO DE SECRETARIA TECNICA