

| INFORME | DE | COMISIÓN        |
|---------|----|-----------------|
|         |    |                 |
|         |    | CEA/DC/2021/339 |

| número de Oficio  CEA/DC/2021/339 , Con el objeto de:  SUPERVISIÓN DE OBRAS EJECUTORES MUNICIPIOS  Resultando de mi comisión lo siguiente;  jueves, 22 de julio de 2021  El día de hoy se hace visita de la obra del ejecutor Municipio de Gualdacazar, en la Localidad de San Ignacio, para verificar los alcances de la obra, encontrandose que la obra se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto, pero, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamineto. Por su parte la empresa contratista informó que no se ha "puesto en funcionamiento por que los comites de cada localidad no se han puesto de acuerdo en la administración del sistema de agua potable.  Viernes, 23 de julio de 2021  El día de hoy se hace visita de la obra del ejecutor Municipio de Gualdacazar, en la Localidades de el Jaujal y Domingo Gámez para verificar los alcances de la obra, encontrandóse que la obra de red de agua y sus tomas domiciliarias se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto; en Puerto de Clavellina, sigue pendiente la terminación de la instalación de los equipos de energia fotovoltáica en el pozo de agua potable; en lo referente a línea de conducción el contratista y la empresa de supervisión externa refieren que se tiene terminada de acuerdo a catalogo, pero no han entregado evidencia de la instalación de tuberia nueva en esa partida, por lo que se les ha solicitado información comprobatoria, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se   | Nombre del Servidor   | Público BASILIO HERNÁNDEZ RAMOS, EAO (18)   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| Comisionado a JAUJAL, DOMINGO GÁMEZ Y SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.: LOS MORENO, SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.; JAUJAL, DOMINGO GÁMEZ Y SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.  el (los) día (s) 22 AL 23 DE JULIO DE 2021 , con número de Oficio CEA/DC/2021/339 , Con el objeto de:  SUPERVISIÓN DE OBRAS EJECUTORES MUNICIPIOS  Resultando de mi comisión lo siguiente;  Jueves, 22 de julio de 2021  El día de hoy se hace visita de la obra del ejecutor Municipio de Gualdacazar, en la Localidad de San Ignacio, para verificar los alcances de la obra, encontrandose que la obra se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto, pero, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamineto. Por su parte la empresa contratista informó que no se ha "puesto en funcionamiento por que los comites de cada localidad no se han puesto de acuerdo en la administración del sistema de agua potable.  Viernes, 23 de julio de 2021  El día de hoy se hace visita de la obra del ejecutor Municipio de Gualdacazar, en la Localidades de el Jaujal y Domíngo Gámez para verificar los alcances de la obra, encontrandóse que la obra de red de agua y sus tomas domiciliarias se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto; en Puerto de Clavellina, sigue pendiente la terminación de la instalación de los equipos de energia fotovoltáca en el pozo de agua potable; en lo referente a línea de conducción el contratista y la empresa de supervisión externa refieren que se tiene terminada de acuerdo a catalogo, pero no han entregado evidencia de la instalación de tubería nueva en esa partida, por lo que se les ha solicitado información comprobatoria, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamiento. Al igual que en San Ignacio se informó que no se ha puesto en funcionamiento la red por que los han hecho las pruebas de funcionamiento. Al igual que en San Ignacio se info | Con el Puesto de TÉCNICO ESPECIALIZADO , Credencial Núm.  |   |  |  |
| el (los) día (s)  22 AL 23 DE JULIO DE 2021  CEA/DC/2021/339  Resultando de mi comisión lo siguiente;  Jueves, 22 de julio de 2021  El día de hoy se hace visita de la obra del ejecutor Municipio de Gualdacazar, en la Localidad de San Ignacio, para verificar los alcances de la obra, encontrandose que la obra se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto, pero, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamiento. Por su parte la empresa contratista informó que no se ha 'puesto en funcionamiento por que los comites de cada localidad no se han puesto de acuerdo en la administración del sistema de agua potable.  El día de hoy se hace visita de la obra del ejecutor Municipio de Gualdacazar, en la Localidades de el Jaujal y Domingo Gámez para verificar los alcances de la obra, encontrandóse que la obra de red de agua y sus tomas domiciliarias se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto; en Puerto de Clavellina, sigue pendiente la terminación de la instalación de los equipos de energia fotovolífica en el pozo de agua potable; en lo referente a línea de conducción el contratista y la empresa de supervisión externa refieren que se tiene terminacida de acuerdo a catalogo, pero no han entregade ovidencia de la instalación de rope parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamiento, Al igual que en San Ignacio se informó que no se ha puesto en funcionamiento la red por que los   | Adscrito a la Direcció  | n DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |
| número de Oficio  CEA/DC/2021/339 , Con el objeto de:  SUPERVISIÓN DE OBRAS EJECUTORES MUNICIPIOS  Resultando de mi comisión lo siguiente;  jueves, 22 de julio de 2021  El día de hoy se hace visita de la obra del ejecutor Municipio de Gualdacazar, en la Localidad de San Ignacio, para verificar los alcances de la obra, encontrandose que la obra se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto, pero, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamineto. Por su parte la empresa contratista informó que no se ha 'puesto en funcionamiento por que los comites de cada localidad no se han puesto de acuerdo en la administración del sistema de agua potable.  Viemes, 23 de julio de 2021  El día de hoy se hace visita de la obra del ejecutor Municipio de Gualdacazar, en la Localidades de el Jaujal y Domíngo Gámez para verificar los alcances de la obra, encontrandóse que la obra de red de agua y sus tomas domiciliarias se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto; en Puerto de Clavellina, sigue pendiente la terminación de la instalación de los equipos de energia fotovoltáica en el pozo de agua potable; en lo referente a línea de conducción el contratista y la empresa de supervisión externa refieren que se tiene terminada de acuerdo a catalago, pero no han entregado evidencia de la instalación de tuberia nueva en esa partida, por lo que se les ha solicitado información comprobatoria, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamiento la red por que los   | Comisionado a   |   |  |  |
| Resultando de mi comisión lo siguiente;  jueves, 22 de julio de 2021  El día de hoy se hace visita de la obra del ejecutor Municipio de Gualdacazar, en la Localidad de San Ignacio, para verificar los alcances de la obra, encontrandose que la obra se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto, pero, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamiento. Par su parte la empresa contratista informó que no se ha 'puesto en funcionamiento por que los comites de cada localidad no se han puesto de acuerdo en la administración del sistema de agua potable.  Viernes, 23 de julio de 2021  El día de hoy se hace visita de la obra del ejecutor Municipio de Gualdacazar, en la Localidades de el Jaujal y Domingo Gámez para verificar los alcances de la obra, encontrandóse que la obra de red de agua y sus tomas domiciliarias se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto; en Puerto de Clavellina, sigue pendiente la terminación de la instalación de los equipos de energia fotovoltáica en el pozo de agua potable; en lo referente a línea de conducción el contratista y la empresa de supervisión externa refieren que se tiene terminada de acuerdo a catalogo, pero no han entregado evidencia de la instalación de tuberia nueva en esa partida, por lo que se les ha solicitado información comprobatoria, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamiento. Al igual que en San Ignacio se informó que no se ha puesto en funcionamiento la red por que los   | el (los) día (s) 22 AL 23 DE JULIO DE 2021 , cor  |   |  |  |
| Resultando de mi comisión lo siguiente;  jueves, 22 de julio de 2021  El día de hoy se hace visita de la obra del ejecutor Municipio de Gualdacazar, en la Localidad de San Ignacio, para verificar los alcances de la obra, encontrandose que la obra se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto, pero, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamineto. Por su parte la empresa contratista informó que no se ha 'puesto en funcionamiento por que los comites de cada localidad no se han puesto de acuerdo en la administración del sistema de agua potable.  Viernes, 23 de julio de 2021  El día de hoy se hace visita de la obra del ejecutor Municipio de Gualdacazar, en la Localidades de el Jaujal y Domíngo Gámez para verificar los alcances de la obra, encontrandóse que la obra de red de agua y sus tomas domiciliarias se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto; en Puerto de Clavellina, sigue pendiente la terminación de la instalación de los equipos de energia fotovoltáica en el pozo de agua potable; en lo referente a línea de conducción el contratista y la empresa de supervisión externa refieren que se tiene terminada de acuerdo a catalogo, pero no han entregado evidencia de la instalación de tuberia nueva en esa partida, por lo que se tiene terminada información comprobatoria, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamiento. Al igual que en San Ignacio se informó que no se ha puesto en funcionamiento la red por que los   | número de Oficio  |   |  |  |
| Jueves, 22 de julio de 2021  El día de hoy se hace visita de la obra del ejecutor Municipio de Gualdacazar, en la Localidad de San Ignacio, para verificar los alcances de la obra, encontrandose que la obra se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto, pero, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamineto. Por su parte la empresa contratista informó que no se ha 'puesto en funcionamiento por que los comites de cada localidad no se han puesto de acuerdo en la administración del sistema de agua potable.  Viernes, 23 de julio de 2021  El día de hoy se hace visita de la obra del ejecutor Municipio de Gualdacazar, en la Localidades de el Jaujal y Domingo Gámez para verificar los alcances de la obra, encontrandóse que la obra de red de agua y sus tomas domiciliarias se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto; en Puerto de Clavellina, sigue pendiente la terminación de la instalación de los equipos de energia fotovoltáica en el pozo de agua potable; en lo referente a línea de conducción el contratista y la empresa de supervisión externa refieren que se tiene terminada de acuerdo a catalogo, pero no han entregado evidencia de la instalación de tuberia nueva en esa partida, por lo que se les ha solicitado información comprobatoria, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamiento. Al igual que en San Ignacio se informó que no se ha puesto en funcionamiento la red por que los  |   | SUPERVISIÓN DE OBRAS EJECUTORES MUNICIPIOS  |  |  |
| El día de hoy se hace visita de la obra del ejecutor Municipio de Gualdacazar, en la Localidad de San Ignacio, para verificar los alcances de la obra, encontrandose que la obra se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto, pero, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamineto. Por su parte la empresa contratista informó que no se ha 'puesto en funcionamiento por que los comites de cada localidad no se han puesto de acuerdo en la administración del sistema de agua potable.  Viernes, 23 de julio de 2021  El día de hoy se hace visita de la obra del ejecutor Municipio de Gualdacazar, en la Localidades de el Jaujal y Domíngo Gámez para verificar los alcances de la obra, encontrandóse que la obra de red de agua y sus tomas domiciliarias se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto; en Puerto de Clavellina, sigue pendiente la terminación de la instalación de los equipos de energia fotovoltáica en el pozo de agua potable; en lo referente a línea de conducción el contratista y la empresa de supervisión externa refieren que se tiene terminada de acuerdo a catalogo, pero no han entregado evidencia de la instalación de tuberia nueva en esa partida, por lo que se les ha solicitado información comprobatoria, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamiento. Al igual que en San Ignacio se informó que no se ha puesto en funcionamiento la red por que los   | Resultando de mi co   | nisión lo siguiente;  |  |  |
| de la obra, encontrandose que la obra se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto, pero, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamineto. Por su parte la empresa contratista informó que no se ha 'puesto en funcionamiento por que los comites de cada localidad no se han puesto de acuerdo en la administración del sistema de agua potable.  Viernes, 23 de julio de 2021  El día de hoy se hace visita de la obra del ejecutor Municipio de Gualdacazar, en la Localidades de el Jaujal y Domingo Gámez para verificar los alcances de la obra, encontrandóse que la obra de red de agua y sus tomas domiciliarias se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto; en Puerto de Clavellina, sigue pendiente la terminación de la instalación de los equipos de energia fotovoltáica en el pozo de agua potable; en lo referente a línea de conducción el contratista y la empresa de supervisión externa refieren que se tiene terminada de acuerdo a catalogo, pero no han entregado evidencia de la instalación de tuberia nueva en esa partida, por lo que se les ha solicitado información comprobatoria, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamineto. Al igual que en San Ignacio se informó que no se ha puesto en funcionamiento la red por que los  |   | jueves, 22 de julio de 2021   |  |  |
| El día de hoy se hace visita de la obra del ejecutor Municipio de Gualdacazar, en la Localidades de el Jaujal y Domingo Gámez para verificar los alcances de la obra, encontrandóse que la obra de red de agua y sus tomas domiciliarias se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto; en Puerto de Clavellina, sigue pendiente la terminación de la instalación de los equipos de energia fotovoltáica en el pozo de agua potable; en lo referente a línea de conducción el contratista y la empresa de supervisión externa refieren que se tiene terminada de acuerdo a catalogo, pero no han entregado evidencia de la instalación de tuberia nueva en esa partida, por lo que se les ha solicitado información comprobatoria, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamiento. Al igual que en San Ignacio se informó que no se ha puesto en funcionamiento la red por que los   | de la obra, encontro<br>funcionamiento por<br>contratista informó c<br>administración del sis   | ndose que la obra se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto, pero, acutalmente no se ha puesto en<br>parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamineto. Por su parte la empresa<br>ue no se ha 'puesto en funcionamiento por que los comites de cada localidad no se han puesto de acuerdo en la<br>tema de agua potable.  |  |  |
| verificar los alcances de la obra, encontrandóse que la obra de red de agua y sus tomas domiciliarias se encuentra terminada de acuerdo al plano de proyecto; en Puerto de Clavellina, sigue pendiente la terminación de la instalación de los equipos de energia fotovoltáica en el pozo de agua potable; en lo referente a línea de conducción el contratista y la empresa de supervisión externa refieren que se tiene terminada de acuerdo a catalogo, pero no han entregado evidencia de la instalación de tuberia nueva en esa partida, por lo que se les ha solicitado información comprobatoria, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se han hecho las pruebas de funcionamiento. Al igual que en San Ignacio se informó que no se ha puesto en funcionamiento la red por que los  |   |   |  |  |
|  | verificar los alcances<br>al plano de proyecto<br>pozo de agua pota<br>terminada de acuero<br>solicitado informació<br>han hecho las prueb  | de la obra, encontrandóse que la obra de red de agua y sus tomas domiciliarias se encuentra terminada de acuerdo; en Puerto de Clavellina, sigue pendiente la terminación de la instalación de los equipos de energia fotovoltáica en el ple; en lo referente a línea de conducción el contratista y la empresa de supervisión externa refieren que se tiene lo a catalogo, pero no han entregado evidencia de la instalación de tuberia nueva en esa partida, por lo que se les ha no comprobatoria, acutalmente no se ha puesto en funcionamiento por parte de la empresa contratista, solamente se as de funcionamineto. Al igual que en San Ignacio se informó que no se ha puesto en funcionamiento la red por que los |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  | Laseconnia, recordo de participa de participa de la constante |   |  |  |

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

GERARDO IZQUIERDO SÁNCHEZ
JEFE DE SECCIÓN


Elaborado este informe el día lunes, 02 de agosto de 2021


BASICIO HERNANDEZ RAMOS

TÉCNICO ESPECIALIZADO

COMÍSIÓN ESTATAL DEL AGUA







COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA