

Nombre del Servidor Público BASILIO HERNÁNDEZ RAMOS, EAO (18)  
Con el Puesto de TÉCNICO ESPECIALIZADO, Credencial Núm. \_\_\_\_\_  
Adscrito a la Dirección DE CONSTRUCCIÓN  
Comisionado a PTAR de Xilitla; Sistema de Agua Potable San Martín Ch.; San Francisco Cuayalab, San Vicente Tancuayalab; Martínez, Alaquines; Cerro Gordo, Villa de Zaragoza y Planta Potabilizadora El Realito, S.L.P.  
el (los) día (s) del 29 de mayo al 2 de junio de 2022. con  
número de Oficio CEA/DC/043/2022. Con el objeto de: Atender auditoría de Organismo fiscalizador (ASE) Zona Rural Todo el día

Resultando de mi comisión lo siguiente:

**domingo, 29 de mayo de 2022** ✓

El día de hoy se hace recorrido de la ciudad de SLP hasta Ciudad Valles, para iniciar el recorrido de obras a partir del día 30 de mayo a primera hora.

**lunes, 30 de mayo de 2022** ✓

El día de hoy se inicia el recorrido de auditoría de obra en la PTAR de Xilitla, en donde se pudo observar que la PTAR se encuentra sin terminar y sin operar. Posteriormente, se continuo el traslado a la localidad de San Francisco Cuayalab, Municipio de San Vicente Tancuayalab, en donde se revizó la obra de Línea de Agua potable, encontrando detalles significativos que afectan la obra.. El Auditor de la ASE hace levantamiento de las obras ejecutada y del estado que guran al momento de la visita.

**martes, 31 de mayo de 2022** ✓

El día de hoy se inicia el recorrido saliendo desde Ciudad Valles hasta la localidad de Martínez Municipio de Álaquines, para continuar con la revisión por auditoría de la Perforación de pozo profundo para abastecimineto de agua potable, la obra se encuentra terminada. El Auditor hace levantamiento de los trabajos ejecutados y del estado que guarda al momento de la visita. Posteriormente se hace recorrido de regreso a la Ciudad de SLP.

**miércoles, 01 de junio de 2022** ✓


El día de hoy se inicia el recorrido de auditoría de obra de Cerro Gordo, Villa de Zaragoza, en donde se pudo observar que la obra de rehabilitación de drenaje se encuentra terminada y operando parcialmente, ya que el municipio no trabaja regularmente la PTAR. El Auditor de la ASE hace levantamiento de las obras ejecutada y del estado que guardan al momento de la visita. Posteriormente, se continuo el traslado a la Planta Potabilizadora del acueducto El Realito en el Municipio de Tierra Nueva, en este lugar no se nos permitiom el ingreso a las instalaciones, lo que obliga al auditor de la ASE a solo recorre el acueducto.

**NOTA:** Durante el recorido de las obras por auditoría, se pudo observar que el vehiculo modelo L200 MITSUBISHI placas TD-5217-E asignado para esta comisión carece de mantenimiento correctivo, ya que cuenta con las 4 llantas muy desgastadas, ademas, de tener problemas en alguna parte de la suspensión, haciendo que el vehículo se desestabilice y se jale hacia los lados cuando se transita por carretera, problemas que lo vuelven extremadamente inseguro y de alto riesgo para su transito en viajes largos como el asignado para esta comisión.

Elaborado este informe el día **jueves, 02 de junio de 2022**

**DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.**

  
ING. EFREN RUELAS PALOMERA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

  
BASILIO HERNÁNDEZ RAMOS  
TÉCNICO ESPECIALIZADO  
COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA