

Nombre del Servidor Público **ING. JOAQUIN G. ALBA CABALLERO**
Con el Puesto de **ASISTENTE ESPECIALIZADO** Credencial # _____
Adscrito a la Dirección **DIRECCION CONSTRUCCION**

COMISIONADO A: **CD. VALLES, TAMUIN Y VARIAS LOCALIDADES DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.**
el (los) día (s) **17 Y 18** de **NOVIEMBRE** de **2022** con
número de Oficio **GEA/DC/2022/078** Con el objeto de:

ENLACE PARA ATENDER UNA AUDITORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Resultando de mi comisión lo siguiente:

17 DE NOVIEMBRE DE 2022

EL DIA DE HOY Y DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SER ENLACE Y OFRECER LA ATENCIÓN DE LA AUDITORIA A LAS OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER DEL EJERCICIO 2020, POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, SIENDO LAS 7:15 DE LA MAÑANA DEL DIA JUEVES 17 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SALÍ DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA EN UNA CAMIONETA UTILITARIA DEL ORGANISMO RUMBO AL MUNICIPIO DE TAMUÍN, DONDE SE ACORDÓ SE REVISARÍA LA OBRA DE LA 2DA ETAPA DE LA LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA CABECERA DEL DICHO MUNICIPIO, ESTANDO PRESENTES 3 FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA EL C. ADRIAN SIERRA, EL C. ALEJANDRO CASTANEDO Y EL C. GUILLERMO MATA, SE PROCEDIÓ A REALIZAR UN RECORRIDO Y LA MEDICION DE LA OBRA EN CUESTIÓN ASÍMISMO SE REALIZÓ UNA VISITA DE CORTESÍA CON EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL A QUIEN SE LE INFORMÓ EL COMETIDO POR PARTE DEL C. ALEJANDRO CASTANEDO QUIEN SOLICITÓ EL SELLO PARA LA CERTIFICACION DEL TRÁNSITO COMO SE PIDE EN LAS DEPENDENCIAS A MANERA DE COMPROBAR LA PRESENCIA, EN CUANTO A LA MEDICION SE PUDO CONSTATAR QUE LA CALLE O EL TRAMO MEDIDO FUÉ DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO HASTA NARCISO MENDOZA LA CUAL TUVO UNA LONGITUD DE 700 MTS., SE COMPROBÓ LAS DESCARGAS Y LAS TOMAS DOMICILIARIAS EXISTENTES, LAS CAJAS DE VÁLVULAS, Y LOS POZOS DE VISITA. SE HIZO EL COMENTARIO QUE EL CONTRATISTA AVANZÓ A UNA CALLE ADICIONAL, PERO SOLO SE REALIZÓ EL PAGO CON EL IMPORTE DEL CONTRATO. SE REALIZÓ EL TRASLADO A CD. VALLES A LAS OFICINAS DE ENLACE ZONA HUASTECA PARA ENTREGAR UNAS REFACCIONES DE OFICINA PARA LA IMPRESORA PARA DESPUES TRASLADARME AL MUNICIPIO DE MATLAPA DONDE SE Pernoctó.

18 DE NOVIEMBRE DE 2022

EL DIA DE HOY A LAS 7 DE LA MAÑANA SE REALIZÓ LA REUNIÓN DE SALIDA PARA ACUDIR A LA SIGUIENTE OBRA UBICADA EN VARIAS COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, EMPEZANDO EN LA MESA DEL TORO SONDE SE ENCUENTRA LA OBRA DE TOMA Y EL CARCAMO QUE FUÉ REHABILITADO Y CRECIDO PARA LA PROTECCION DE LAS AVENIDAS MÁXIMAS, SE PUDO COMPROBAR QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO COMPLETO, CON SU CAJA DE CONTROL Y REGISTRO ELECTRICO ASÍ COMO EL TRANSFORMADOR CORRESPONDIENTE, SE REALIZÓ UN RECORRIDO A LOS TRAMOS REHABILITADOS DE LA LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE DEL CÁRCAMO HACIA LA POTABILIZADORA, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ EL RECORRIDO PARA UBICAR Y PRESENCIAR EL TANQUE CAMBIO DE RÉGIMEN, Y LA LINEA DE CONDUCCION ASÍ COMO LAS DERIVACIONES A SAN LUISITO Y TERRERITOS, CABE MENCIONAR QUE EL CONTRALOR SOLICITÓ ALGUNAS FOTOGRAFÍAS PARA COMPROBAR LA INSTALACION DE LOS GAVIONES YA QUE EN EL MOMENTO DE LA VISITA EL MUNICIPIO AL PARECER REALIZÓ MOVIMIENTOS EN DICHS GAVIONES, PARA LO CUAL SE MOSTRÓ LAS FOTOGRAFÍAS RELACIONADAS CON ESE CONCEPTO. TODO LO DEMAS ESTUVO VERIFICADO Y REVISADO POR LOS FUNCIONARIOS EL C. ADRIAN SIERRA Y EL C. ALEJANDRO CASTANEDO. EL REGRESO A SAN LUIS SE LLEVÓ A CABO EL MISMO DÍA 18 DE NOVIEMBRE RESGUARDANDO EL VEHÍCULO NUEVAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA CEA, SAN LUIS AL FILO DE LAS 8:30 HS.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

Comisionado

ING. JOAQUIN G. ALBA CABALLERO
RESIDENTE DE LA OBRA

Vo.Bo

ING. EFREN RUELAS PALOMERA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN